


芒市地区危险化学品企业安全承诺公告牌

公示

安全承诺公告牌

芒市机场一加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 3 个，50m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 3 只，消防铲 3 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 3 具，手提式干粉灭火器 10 具，手提式二氧化碳灭火器 4 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：张永兴</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 11 日</p> <div style="text-align: center;"></div>

安全承诺公告牌

芒市入口加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 0#柴油罐 1 个，30m³ 92#汽油罐 1 个，30m³ 95#汽油罐 1 个，30m³ 92#汽油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 3 只，消防铲 3 把，消防灭火毯 7 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 16 具，手提式二氧化碳灭火器 4 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：唐志巧</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 1 日</p>



安全承诺公告牌

芒市星海石化有限公司芒里加油站

企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 汽油罐 2 个，50m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：张干双</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 25 日</p>

安全承诺公告牌



芒市芒满加油站	
企 业 状 态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 25m³ 汽油罐 1 个，50m³ 汽油罐 1 个，50m³ 汽油罐 1 个，50m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 14 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企 业 承 诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：刘从荣</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 25 日</p>

安全承诺公告牌

芒市星海石化有限责任公司西山加油站

企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 2 个，30m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：杨森木</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 25 日</p>

安全承诺公告牌

芒市星海石化有限责任公司遮放加油站


企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 40m³ 汽油罐 1 个，30m³ 汽油罐 1 个，50m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：肖安唤</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 25 日</p>

安全承诺公告牌


芒市星海石化有限责任公司珠宝小镇加油站

企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 25m³ 汽油罐 1 个，50m³ 汽油罐 1 个，50m³ 汽油罐 1 个，50m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：侯兴娟</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 25 日</p>

安全承诺公告牌


芒市乐昌加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 2 个，50m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 2 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 12 块，推车式干粉灭火器 7 具，手提式干粉灭火器 20 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：郭国森 2018 年 12 月 25 日</p> 

安全承诺公告牌

芒市机场二加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 3 个，50m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 3 只，消防铲 3 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 10 具，手提式二氧化碳灭火器 4 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：何玉环</p> <p>2018 年 12 月 1 日</p> 


安全承诺公告牌

芒市芒华加油站


企 业 状 态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 40m³ 汽油罐 1 个，30m³ 汽油罐 1 个，50m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 2 个，消防桶 4 只；消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 10 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企 业 承 诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：张铭慈</p> <p>2018 年 12 月 25 日</p> 

安全承诺公告牌


芒市遮放镇户拉加油站

企业状态	<p>储罐区有储罐4个，其中30m³汽油罐2个，30m³柴油罐1个，50m³柴油罐1个； 2m³消防砂箱1个，消防桶4只，消防铲4把，消防灭火毯6块，推车式干粉灭火器4具，手提式干粉灭火器16具，手提式二氧化碳灭火器2具，均处于良好状态； 无特殊、一级、二级动火作业处； 无进入受限空间作业处； 无清罐作业处； 加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态； 罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：段如明 2018-11-1</p>

安全承诺公告牌

芒市风平镇顺达加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 5 个，其中 40m³ 92# 汽油罐 1 个，20m³ 92# 汽油罐 1 个，20m³ 95# 汽油罐 1 个，50m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>3m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 6 只，消防铲 7 把，消防灭火毯 24 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 28 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，泡沫剂 2 桶，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;"> 主要负责人：唐加顺 2018 年 12 月 1 日</p>

安全承诺公告牌

强林石化芒市加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 3 个，其中 50m³ 汽油罐 2 个，50m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 2 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 3 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 10 具，手提式二氧化碳灭火器 4 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：杨军</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 1 日</p> 

安全承诺公告牌

芒市轩岗乡华伟加油站

企
业
状
态

储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 95#汽油罐 1 个，50m³ 92#汽油罐 1 个，50m³ 0#柴油罐 2 个；

2m³ 消防砂池 1 个，消防桶 3 只，消防铲 3 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；

无特殊、一级、二级动火作业处；

无进入受限空间作业处；

无清罐作业处；

加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；

罐区、加油机等危险点处于安全状态。

企
业
承
诺

今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。


芒市轩岗乡华伟加油站

主要负责人：赵光伟

2018 年 12 月 1 日

安全承诺公告牌


云南中南石化有限公司芒市广母加油站

企 业 状 态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 汽油罐 1 个，30m³ 汽油罐 2 个，50m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 1 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企 业 承 诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要责任人： 吴银垒</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 1 日</p>


安全承诺公告牌

芒市芒源气体有限公司	
企业状态	<p>储罐区有储罐 2 个，其中 15m³ 低温液体贮槽 1 个，15m³ 乙炔气柜 1 个；</p> <p>储存区有仓库 6 间，其中 40m² 电石库 1 间，40m² 电石中转库 1 间，40m² 丙酮库 1 间，40m² 乙炔空瓶库 1 间，40m² 乙炔实瓶库 1 间，40m² 氧气空瓶库 1 间，40m² 氧气实瓶库 1 间；</p> <p>2m³ 消防砂池 1 个，消防桶 3 只，消防铲 2 把，推车式干粉灭火器 1 具，手提式干粉灭火器 29 具，消防栓 2 个，20m 消防水带 4 根，200m³ 消防水池 1 个，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>我公司各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、仓库、生产装置等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我公司已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库、生产装置等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：杨艳平</p> <p>2018 年 12 月 25 日</p>

安全承诺公告牌


芒市勐戛加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 2 个，25m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂池 1 个，2m³ 消防水池 1 个，消防桶 3 只，消防铲 2 把，消防灭火毯 4 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 6 具，手提式二氧化碳灭火器 1 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：汤应红</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 1 日</p> 

安全承诺公告牌


中国石油芒核加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 3 个，30m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 4 具，手提式干粉灭火器 22 具，手提式二氧化碳灭火器 6 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：鲁国香</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 28 日</p> <p style="text-align: center;"></p>

安全承诺公告牌


芒市加油站

企 业 状 态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 2 个，50m³ 汽油罐 1 个，50m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 10 具，手提式二氧化碳灭火器 6 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企 业 承 诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：谢灵艳</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 1 日</p> <div style="text-align: center;"></div>


安全承诺公告牌

芒市宏运加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 25m³ 汽油罐 2 个，30m³ 柴油罐 1 个，50m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 3 只，消防铲 3 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：孙凯</p> <p>2018 年 12 月 1 日</p> 


安全承诺公告牌

芒市城北加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 2 个，30m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂池 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 1 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：彭清</p> <p>2018 年 12 月 1 日</p> 


安全承诺公告牌

芒市潞盈加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 3 个，其中 30m³ 汽油罐 2 个，30m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂池 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 5 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 6 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：赵雪梅</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 1 日</p> 


安全承诺公告牌

芒市勐焕加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 3 个，30m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂池 1 个，消防桶 4 只，消防铲 6 把，消防灭火毯 7 块，推车式干粉灭火器 1 具，手提式干粉灭火器 7 具，手提式二氧化碳灭火器 3 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：梅素纯</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 1 日</p> 


安全承诺公告牌

中石化芒市双榕加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 2 个，其中 30m³ 汽油罐 1 个，30m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 1 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 5 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：张必武</p> <p>2018 年 12 月 1 日</p> 


安全承诺公告牌

遮放加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 3 个，其中 30m³ 汽油罐 2 个，50m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 5 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 4 块，推车式干粉灭火器 1 具，手提式干粉灭火器 5 具，手提式二氧化碳灭火器 4 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：王丽华</p> <p>2018 年 12 月 25 日</p> 


安全承诺公告牌

中石化芒市珠宝加油站副站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 3 个，其中 50m³ 柴油罐 1 个，30m³ 汽油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防沙池 1 个，消防桶 5 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 1 具，手提式干粉灭火器 10 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：李光华</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 25 日</p> 


安全承诺公告牌

中石化芒市广母加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 柴油罐 1 个，30m³ 汽油罐 3 个；</p> <p>2m³ 消防沙池 1 个，消防桶 5 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 5 块，推车式干粉灭火器 1 具，手提式干粉灭火器 10 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：杨利武</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 25 日</p> 

安全承诺公告牌

中石化芒市珠宝加油站主站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 柴油罐 1 个，30m³ 汽油罐 3 个；</p> <p>2m³ 消防沙池 1 个，消防桶 5 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 1 具，手提式干粉灭火器 12 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：李光华</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 25 日</p> 

安全承诺公告牌

芒市云宏加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 3 个，50m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 5 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 15 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 36 具，手提式二氧化碳灭火器 6 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：李根册</p> <p>2018 年 12 月 1 日</p> 

芒市嘎中加油站主站

企业状态

油罐区有油罐 5 个，其中 50m³柴油罐 2 个，50 m³汽油罐 2 个，30 m³汽油罐 1 个；
2 m³消防砂池 1 个，消防桶 5 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 11 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 16 具，手提式二氧化碳 4 具，均处于良好状态；
无特殊、一级、二级动火作业处；
无进入受限空间作业处；
无清罐作业处
加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；
罐区、加油机等危险点处于安全状态。

企业承诺

今天我加油站已经进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。

主要负责人：曹明统

2018 年 12 月 25 日



芒市嘎中加油站副站

企业
状态


油罐区有油罐 5 个，其中 50m³柴油罐 2 个，50 m³汽油罐 2 个，30 m³汽油罐 1 个；
2 m³消防砂池 1 个，消防桶 5 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 9 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 10 具，手提式二氧化碳 4 具，均处于良好状态；
无特殊、一级、二级动火作业处；
无进入受限空间作业处；
无清罐作业处
加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；
罐区、加油机等危险点处于安全状态。

企业
承诺


今天我加油站已经进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。

主要负责人：曹明统


2018年12月25日




安全承诺公告牌

芒市帕底升强加油站三台山分站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 3 个，其中 50m³ 汽油罐 1 个，50m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：卢加茂</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 10 日</p> 


安全承诺公告牌

芒市帕底升强加油站遮放户拉分站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 1 个，15m³ 汽油罐 1 个，30m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：卢加茂</p> <p>2018 年 12 月 1 日</p> 


安全承诺公告牌

芒市帕底升强加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 30m³ 汽油罐 1 个，20m³ 汽油罐 1 个，40m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：卢加茂</p> <p>2018 年 12 月 1 日</p> 

安全承诺公告牌

芒市谋旺加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 6 个，其中汽油罐 4 个 ($20\text{m}^3+20\text{m}^3+18\text{m}^3+18\text{m}^3$ (停用))，柴油罐 2 个 (30m^3+30 立方 (停用))；3m^3 消防砂池 1 个，消防桶 6 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 8 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：杨林旺</p> <p>2018 年 12 月 25 日</p> 


安全承诺公告牌

芒市泰安加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中汽油罐 2 个（$40\text{m}^3+30\text{m}^3$（停用）），柴油罐 2 个（$50\text{m}^3+50\text{m}^3$ 立方）；3m^3 消防砂池 1 个，消防桶 6 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 8 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 10 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：卢加程</p> <p>2018 年 12 月 25 日</p> 


安全承诺公告牌

芒市海宏加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 汽油罐 2 个，40m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 4 具，手提式干粉灭火器 11 具，手提式二氧化碳灭火器 4 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：朱瑞发</p> <p>2018 年 12 月 1 日</p>

安全承诺公告牌

芒市南赛河加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 3 个，30m³ 汽油罐 1 个，50m³ 柴油罐 2 个；2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：刘正凯</p> <p>2018 年 12 月 20 日</p> 

安全承诺公告牌

芒市凯达加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 3 个，30m³ 汽油罐 1 个，50m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：刘怡杉</p> <p>2018 年 12 月 1 日</p> 

安全承诺公告牌

芒市遮放汇成加油站

企业状态

储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 汽油罐 1 个，30m³ 汽油罐 1 个，30m³ 柴油罐 2 个；

2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 5 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 12 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；

无特殊、一级、二级动火作业处；

无进入受限空间作业处；

无清罐作业处；

加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；

罐区、加油机等危险点处于安全状态。

企业承诺


今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。

主要负责人：陈秀庆

2018 年 12 月 1 日


安全承诺公告牌

芒市中山乡兴仓加油站


企业状态	<p>储罐区有埋地钢质卧式储油罐 4 个，其中汽油 9m³*2，柴油 10m³*2。</p> <p>1.5m³ 消防沙池一个，消防桶 2 只，消防铲 2 把，消防灭火毯 2 张，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 4 具。无特殊一级、二级动火作业处；无进入受限空间作业处；无清罐作业处；加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人:杨兴仓</p> <p>2018 年 10 月 25 日</p> 

安全承诺公告牌


芒海镇明华加油站

企 业 状 态	<p>储罐区有储罐 2 个，25m³汽油罐 1 个，25m³柴油罐 1 个；</p> <p>2m³消防砂箱 2 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 4 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企 业 承 诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：李明华</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 25 日</p> 

安全承诺公告牌


芒市金孔雀加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 40m³ 汽油罐 2 个，50m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>消防灭火毯 8 块，手提式干粉灭火器 20 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：李红慈</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 25 日</p> <div style="text-align: center;"></div>

安全承诺公告牌

芒市风平帕底加油站	
企业状态	<p>储油罐 3 个，其中 93#30m³ 一个，0#柴油 30m³ 一个，95#20m³ 一个。</p> <p>2m³ 消防沙 2 个，1m³ 1 个，消防桶 5 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 5 块，手推式灭火器 5 个，手提式灭火器 10 个，处于良好状态。</p> <p>无特殊一级、二级动火作业处；</p> <p>进入受限空间 4 个；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照、合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;"> 主管负责人：王立华 2018 年 12 月 25 日</p>


安全承诺公告牌

芒市达程加油站


企 业 状 态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 汽油罐 1 个，30m³ 汽油罐 1 个，25m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 8 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 24 具，手提式二氧化碳灭火器 8 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企 业 承 诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：朱晓明</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 25 日</p> <div style="text-align: center;"></div>

安全承诺公告牌


芒市松树寨加油站

企 业 状 态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 汽油罐 1 个，30m³ 汽油罐 1 个，25m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 8 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 24 具，手提式二氧化碳灭火器 8 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企 业 承 诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;">主要负责人：朱晓明</p> <p style="text-align: right;">2018 年 12 月 25 日</p> 


安全承诺公告牌

芒市遮放镇海宏加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 50m³ 95#汽油罐 1 个，50m³ 92#汽油罐 1 个，50m³ 0#柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂池 1 个，消防桶 3 只，消防铲 3 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: right;"> 芒市遮放镇海宏加油站 主要负责人：赵宣华 2018 年 12 月 1 日</p>

安全承诺公告牌


轩岗加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 4 个，其中 40m³ 汽油罐 2 个，40m³ 柴油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 2 把，消防灭火毯 4 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p style="text-align: center;">主要负责人：陶安啟</p> <p style="text-align: center;">2018 年 12 月 25 日</p> 

安全承诺公告牌

芒市力华加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 3 个，其中 40m³ 柴油罐 1 个，30m³ 汽油罐 2 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 3 只，消防铲 5 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 10 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：段华祥</p> <p>2018 年 12 月 28 日</p> 

安全承诺公告牌

芒市遮放镇弄西加油站

企 业 状 态	<p>储罐区有储罐 5 个，其中 20m³ 汽油罐 2 个， 40m³ 柴油罐 1 个； 25m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 4 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企 业 承 诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p> <p>主要负责人：周勇俊</p> <p>2018 年 12 月 26 日</p> 

2018-12-25 安全承诺公告牌

宏华加油站加油站	
企业状态	<p>储罐区有储罐 3 个，其中 25m³ 汽油罐 1 个，25m³ 汽油罐 1 个，25m³ 柴油罐 1 个；</p> <p>2m³ 消防砂箱 1 个，消防桶 5 只，消防铲 4 把，消防灭火毯 6 块，推车式干粉灭火器 2 具，手提式干粉灭火器 8 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，均处于良好状态；</p> <p>无特殊、一级、二级动火作业处；</p> <p>无进入受限空间作业处；</p> <p>无清罐作业处；</p> <p>加油站各种证照合法有效，处于正常经营状态；</p> <p>罐区、加油机等危险点处于安全状态。</p>
企业承诺	<p>今天我加油站已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所有生产装置处于安全运行状态，罐区、加油机等风险点安全风险得到有效管控。</p>

负责人：蔡文烟

2018 年 12 月 26 日

