

## 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十八批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN 202405 260032	德宏州梁河县吴家地尾矿库（原属于云锡公司）有近300万吨锡矿尾矿堆存在村庄和农田上游，目前无手续违法违规回采，无安全防护措施、环保措施，雨季对下游农田、公路、村庄造成巨大安全隐患；修建运输道路占用林地、破坏林木。	德宏州	土壤	<p>1.吴家地尾矿库属于头顶库，现库存约160万吨尾矿，下游有村庄和农田。</p> <p>2.尾矿库回采销库工程安全设施设计已经应急管理部门批准，但经现场核实尾矿库未按照审批的安全设施设计进行建设工程，存在安全隐患。</p> <p>3.尾矿库回采销库工程未取得项目环评批复文件，已在尾矿库修建运输道路，并将修建道路过程中产生约1万吨尾矿拉运至选厂堆存，环保防护措施不到位，存在手续不全违规回采问题。</p> <p>4.尾矿库修建运输道路过程中，实际占用林地0.1973公顷，占用、采伐均已经过林业主管部门审批，未出现超范围占用和违规采伐问题。</p>	基本属实	督促企业落实安全、环保主体责任，整改存在问题，消除风险隐患。	<p>1.德宏州生态环境部门已按照相关执法程序对该公司涉嫌环境违法行为开展现场调查，案件正在依法办理。项目业主已停止建设，将堆存在大棚外的部分尾矿清回大棚贮存，堆存在大棚外的尾矿用防雨膜覆盖。</p> <p>2.德宏州应急管理部门已责令尾矿库所有权人停止尾矿库回采基建工程施工，立即对存在的安全隐患问题进行整改，完善回采设计并报原审批机关审查。</p>	未办结	无