


芒市城市管理综合行政执法局 建筑施工现场检查告知书

被检查项目名称及地址	芒市玉丰55店修理厂		
建设单位	名称: 玉丰修理厂 负责人及电话: 蒋德珠 13988299773		
施工单位	名称: 秦瑞建筑工程有限公司 负责人及电话: 郑发胜 15393928612		
现场检查时间	2020.9.16 9:21	检查 人员	宋俊 (执法证号Y01107253) 翟永辉 (执法证号Y01103291)
检查存在的问题 (由检查单位☑)	<p>“六个百分百”: <input type="checkbox"/>1.施工现场未100%标准化围挡; <input checked="" type="checkbox"/>2.裸露土方、堆放料堆未100%覆盖; <input type="checkbox"/>3.出入工地车辆未100%冲洗; <input checked="" type="checkbox"/>4.施工现场路面未100%硬化; <input type="checkbox"/>5.拆迁工地未100%湿法作业; <input type="checkbox"/>6.渣土车辆未100%密闭运输。</p> <p>“五个必须”: <input type="checkbox"/>1.未推行远程视频监控系统的安装使用; <input type="checkbox"/>2.未设置喷淋降尘系统和“三池一设备”规范排水泄洪系统; <input type="checkbox"/>3.施工工地未设置pm10自动检测装置, 施工大门口未设置扬尘治理公示牌; <input type="checkbox"/>4.建成区施工工地使用的工程车辆未接入芒市重点车辆动态管理平台; <input type="checkbox"/>5.施工现场未设置垃圾存放点, 集中堆放并覆盖, 及时清运, 严禁随意丢弃。</p> <p>“两证”情况: <input type="checkbox"/>1.未办理《建设工程规划许可证》; <input type="checkbox"/>2.未办理《建筑工程施工许可证》。</p>		
现告知建设单位和施工单位于2020年9月18日前对上述检查发现的问题进行改正或处理, 同时将有关情况形成书面报告(附图片)并经建设和施工单位加盖公章后报我局复查。			
受检单位代表签字确认 (含职务)	建设单位: 玉丰修理厂 蒋德珠 2020年9月16日	施工单位: 秦瑞建筑工程有限公司 余光龙 2020年9月16日	

联系电话: 0692-3028394 办公地址: 芒市五云路37号

芒市城市管理综合行政执法局

2020年9月16日

本文书一式三份, 一份送达, 一份归档, 一份承办机构留存。

芒市玉丰汽车修理厂 5S 店整改前照片：



芒市玉丰汽车修理厂 5S 店整改后照片：



芒市玉丰汽车修理厂 5S 店整改前照片：



芒市玉丰汽车修理厂 5S 店整改后照片：

